



# Łatwe cięcie

## Drop&Cut

Funkcja Drop&Cut daje możliwość prostego i wydajnego wykorzystania materiału odpadowego nawet o kształtach nieregularnych i z otworami. Wycięcie detali z odpadu nie wymaga już osobnego programowania ani mierzenia arkusza blachy. Operator nie musi już sprawdzać (mierzyć) czy wycinane elementy zmieszczą się na arkuszu blachy położonym w maszynie.

Dzięki kamerze zamontowanej wewnątrz wycinarki operator widzi na ekranie obszar obróbczy maszyny i leżący na nim materiał. Z otwartego pliku może wybrać detale, które zamierza dodatkowo wyciąć. Z łatwością i ze 100% pewnością może sprawdzić czy wybrane detale zmieszczą się na położonym w maszynie materiale resztkowym. Jednym ruchem palca może przesuwać po materiale wirtualne elementy przeznaczone do wycinania. Może je obracać i decydować, który element, w jakim miejscu ma być wycięty. Oprogramowanie maszyny nie dopuści do wycięcia detalu, który nie mieści się na materiale. Wycięcie rozłożonych elementów nie wymaga żadnego programowania.

### Corzyści:

- ✓ łatwe wykorzystanie resztek materiału;
- ✓ oszczędność materiału;
- ✓ oszczędność czasu;
- ✓ możliwość stałego podglądu procesu obróbkj;
- ✓ minimalizacja błędów.

